



NOTA INFORMATIVA: cod. 197034 - mod. FC 45

Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indicizzare l'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI.

CE La marcatura CE indica che queste visiere sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nella Direttiva Europea 89/686/CEE e che sono state certificate secondo la norma EN166:2001 "Protezione personale degli occhi" dall'Organismo Notificato: CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 31013 Longarone (BL), Italia, n°0530.

INDOSSAMENTO E REGOLAZIONE
Indossare la visiera e regolare la lunghezza della fascia trasversale superiore, scegliendo la posizione più opportuna del meccanismo di poliammide. Regolare la lunghezza della fascia temporale ruotando la manopola graduata situata sulla nuca, in modo che questa fascia, senza stringere, la circonferenza massima della testa. Per verificare la correttezza della bardatura, abbassare lo schermo parallelemente al viso e scuotere il capo con bruschi movimenti alternati orizzontali/verticali. Verificare che la visiera non si sia scalzata o mosso. Ripetere fino ad una calzata ottimale. Regolare poi la durezza del movimento di ribattimento all'indietro dello schermo tramite i due sistemi a frizione laterali, in modo tale che lo schermo non possa essere inavvertitamente sollevato nelle condizioni prevedibili di impiego, e possa essere invece sollevato senza difficoltà, quando desiderato, senza pregiudizio per la calzata.

USO E CONSERVAZIONE
Al primo impiego, togliere la pellicola protettiva applicata sullo schermo. Prima dell'uso verificare che la superficie dello schermo non presenti irregolarità, tagli, ammaccature o qualsiasi altra possa precludere la visibilità e le caratteristiche di sicurezza. Indossare la visiera per l'intera durata di esposizione ai rischi. Lasciare l'area a rischio, se la visiera di protezione si danneggia. Le visiere devono essere conservate nel loro imballo originale. Non appoggiare alcun peso su di esso. In fase di movimentazione della merce tale confezione deve sempre essere tenuta all'interno di un cartone resistente. Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche (vapori organici) e abrasive a una temperatura compresa fra i + 5 e + 30 °C. Se lo stocaggio viene eseguito come indicato la visiera conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

MANUTENZIONE
Pulire regolarmente la visiera protettiva dopo ogni uso, rimuovendo schizzi d'erba o fango e sciacquando subito la superficie dello schermo con il liquido pulente. Se necessario prima del risciacquo, si consiglia di immergere la visiera per qualche minuto nel liquido pulente per ammorbidire lo sporco resistente. Non usare mai solventi, benzene, alcol, detergenti abrasivi o fortemente alcalini. Usare acqua tiepida e sapone neutro oppure qualsiasi detergente convenzionale per impiego ottico. Per asciugare, usare panni assorbenti o tessuti soffici per non graffiare la visiera, non asciugare al sole o vicino a fonti di calore.

SCADENZA E INVECHIAMENTO
Per questo tipo di prodotto non c'è una data di scadenza. La durata d'impiego dipende infatti dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo. Sostituire il DPI se compaiono sulla sua superficie evidenti segni di danneggiamento quali rigature, tagli, deformazioni o ammaccature. Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

MARCATURA
Le visiere protettive sono caratterizzate da una marcatura costituita dai seguenti elementi, nell'ordine specifico, di cui riportiamo il relativo significato. Le marcature e le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del modello.

MARCATURA DELLA VISIERA
Nome del modello: FC 45
Marchio di identificazione del fabbricante:
Classe ottica: 1
Resistenza meccanica: B

Simbolo	Requisito di resistenza meccanica
Nessun simbolo	Robustezza minima
S	Robustezza incrementata
F	Impatto a bassa energia
B	Impatto a media energia
A	Impatto ad alta energia
T	Resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme

Marcatura di conformità CE:

MARCATURA DELLA BARDATURA
Nome del modello: B1
Marchio di identificazione del fabbricante:
Numero della presente norma: EN166
Resistenza meccanica: B

Simbolo	Requisito di resistenza meccanica
Nessun simbolo	Robustezza minima
S	Robustezza incrementata
F	Impatto a bassa energia
B	Impatto a media energia
A	Impatto ad alta energia
T	Resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme

Marcatura di conformità CE:

La bardatura può riportare più marcature in quanto costituisce elemento comune a più visiere. La marcatura da prendere in considerazione in questo caso è sempre quella sul lato destro della bardatura.

REQUISITI OTTICI
In base al potere rifrattivo degli oculari sono definite 3 classi ottiche, da 1 a 3. La classe 1 è quella con minori deviazioni ottiche (qualità migliore / utilizzo prolungato). Gli oculari in classe 3 (qualità inferiore) possono essere utilizzati solo per brevi periodi.

AVVERTENZE
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il DPI è correttamente indossato, regolato ed in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche protettive vengono alterate qualora le visiere abbiano subito modifiche non autorizzate. I materiali con cui è fabbricata la bardatura, quando in contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico. Se è necessaria una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, la visiera dovrà essere marcatata con la lettera T immediatamente dopo la lettera che indica la resistenza all'urto, cioè FT, BT o AT. Se così non fosse allora la visiera dovrà essere utilizzata solo contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente. Le visiere per la protezione contro le particelle ad alta velocità indossate su occhiali da vista possono trasmettere urti / impatti generando quindi un pericolo l'indossatore. Le visiere con robustezza incrementata S non dovrebbero essere usate quando vi è un prevedibile rischio di proiezione di frammenti affilati o duri.

NOTE
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.
* In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in italiano si potrà ritenere l'unica valida e vincolante.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:



Marchio Comunitario Depositato n.001240407 presso UAMI – Alicante – Spagna



INFORMATIVE NOTE: cod. 197034 - mod. FC 45

Read this informative note carefully before using and servicing the equipment. The information provided herewith aims at assisting and directing the customer in the choice and use of the PPE. The manufacturer and the distributor may not be held liable in the case of incorrect use of the PPE. This informative note must be kept throughout the whole life cycle of the PPE.

CE The CE marking indicates that these visors are personal protection devices compliant with the essential health and safety standards envisaged by European Directive 89/686/EEC and that they are certified according to standard EN166:2001 "Personal Eye Protection" by the appointed organisation CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 31013 Longarone (BL), Italia, n°0530.

HOW TO WEAR AND ADJUST

Put the visor on and adjust the length of the top transverse band, choosing the most suitable position of the buckle. Adjust the length of the temporal band by turning the graduated knob located on the nape, so that it fits firmly, without pressing, around the maximum circumference of the head. To check if the visor head band is adjusted correctly, lower the shield parallel with the face and shake your head back and forth vigorously. Make sure the visor does not move out of place. Repeat until it fits perfectly. Adjust the rigidity of the up and over movement of the shield via the two side friction systems, so that the shield cannot accidentally rise in the foreseeable conditions of use but that it can be raised without difficulty when required without compromising the fit.

USE AND CARE

When you use the visor for the first time, remove the protective film from the shield. Before you use it, make sure there are no irregularities, cuts, dints on the shield or anything else that could compromise visibility and the safety characteristics of the visor. Wear the visor for as long as you are exposed to risks. Leave the dangerous area if the protection visor is damaged. The visors must be kept in their original packaging. Do not put anything heavy on them. When handling them, the packaging must be kept inside a sturdy cardboard box. Keep in a dry, fresh and ventilated place, away from direct sunlight and away from chemical substances (organic vapours) and abrasive substances, at a temperature of between + 5 and + 30 °C. If stored as recommended, the visor will maintain its characteristics for a long time.

MAINTENANCE

Clean the protective visor regularly each time you use it, removing bits of grass or mud splashes and rinse the shield straight away with cleaning liquid. If necessary, before rinsing, you are advised to dip the visor for a few minutes in the cleaning liquid to soften any stubborn dirt. Never use solvents, benzene, alcohol, abrasive or strongly alkaline detergents. Use lukewarm water and neutral soap or other conventional detergent for optical use. To dry, use absorbent cloths or soft rags so as not to scratch the shield. Do not leave to dry in the sun or near sources of heat.

EXPIRY AND AGEING

This type of product does not have an expiry date. Its duration depends indeed on how the user looks after it and on the conditions of use. Replace the PPE if the surface shows obvious signs of damage such as scoring, cuts, deformations or dints. The PPE must be disposed of according to local applicable standards (tip, incinerator).

MARKING

The protective visors are marked with the following elements, in the order specified, of which we are providing the relevant meaning. Marking and technical specifications may vary based on the model.

VISOR MARKING

Model name:
Manufacturer's identification mark:
Optical class:
Mechanical strength:

FC 45

1
B

Symbol	Mechanical strength requisite
No symbol	Minimum strength
S	Increased strength
F	Low energy impact
B	Medium energy impact
A	High energy impact
T	Resistance to high speed particles at extreme temperatures

CE conformity marking:

VISOR HEAD BAND MARKING

Model name:
Manufacturer's identification mark:
Number of applicable standard:
Mechanical strength:

B1

EN166
B

Symbol	Mechanical strength requisite
No symbol	Minimum strength
S	Increased strength
F	Low energy impact
B	Medium energy impact
A	High energy impact
T	Resistance to high speed particles at extreme temperatures

CE conformity marking:

The visor head band may have a number of markings because it is a mutual element for different visors. The marking to be taken into consideration in this case is always that on the right hand side of the visor head band.

OPTICAL REQUIREMENTS

Based on the refractive power of the ocular parts there are 3 optical classes, from 1 to 3. Class 1 is that with lower optical deviations (better quality/prolonged use). Ocular parts in class 3 (lower quality) can only be used for short periods.

WARNINGS

The safety specifications indicated are only complied with if the PPE is worn and adjusted correctly and kept in a perfect state of preservation. The protective specifications will be altered if the visors have been modified without authorisation. The constructional material of the visor head band, when in contact with the skin, could cause allergic reactions for operators subject to allergy. If you notice an allergic reaction, do not use the visor and seek medical advice. If you need protection against high speed particles and at extreme temperatures, the visor must be marked with the letter T immediately after the letter that indicates the impact strength, namely FT, BT or AT. If this is not the case, the visor must only be used to protect against high speed particles at ambient temperature.

Visors used to protect against high speed particles worn over sight glasses may transmit collision/impact, consequently generating a danger for the operator wearing them. The visors with reinforced strength S should not be used when there is a foreseeable risk of projection of sharp or hard fragments.

NOTES

This PPE will be replaced in the case of manufacture defects.
* In the case of differences in the various languages, just the Italian version is to be considered the only one valid and binding.

For further information, contact:



Registered European Trademark no.001240407 c/o UAMI – Alicante – Spain



NOTE INFORMATIVE: cod. 197034 - mod. FC 45

Veiller à lire attentivement la présente note informative avant de procéder à toute opération d'utilisation et toute opération d'entretien. Les informations qu'elle contient ont pour but d'aider l'utilisateur dans le choix et l'utilisation du PPE. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables en cas d'utilisation incorrecte du PPE. Cette note informative doit être conservée pendant toute la durée de vie du PPE.

CE Le marquage CE indique que les visières sont des dispositifs de protection individuelle conformes aux standards essentiels de santé et de sécurité de la Directive Européenne 89/686/CEE et qu'elles ont été certifiées conformes à la norme EN166:2001 "Protection individuelle des yeux" par l'Organisme Notifié CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 31013 Longarone (BL), Italia, n°0530.

MISE EN PLACE ET RÉGLAGE

Enfiler la visière et régler la longueur de la sangle transversale supérieure, en plaçant le mécanisme à picots d'encastrement dans la meilleure position. Réglage la longueur de la sangle temporaire en faisant pivoter la poignée graduée située à hauteur de la nuque, de telle sorte que celle-ci épouse au mieux toute la circonference de la tête sans serrer. Pour contrôler le réglage de la monture, abaisser l'écran en position parallèle au visage et remuer la tête par de brusques mouvements alternés horizontaux/verticaux. S'assurer ensuite que la visière est restée parfaitement en place. Au besoin en ajuster la position. Ensuite, régler la dureté du mouvement de rotation vers l'arrière de l'écran à l'aide des deux systèmes latéraux à friction. Le réglage doit éviter que l'écran ne puisse se relever subitement en conditions d'utilisation et qu'il puisse également au besoin être relevé volontairement sans difficulté et sans que la bonne mise en place sur la tête ne soit compromise.

UTILISATION ET CONSERVATION

Avant la première utilisation, retirer la pellicule de protection appliquée sur l'écran. Par ailleurs avant la première utilisation, s'assurer que la surface de l'écran ne présente pas d'irrégularités, de coupures, de déformations ou autre anomalie susceptible de compromettre la visibilité et les caractéristiques de sécurité. Porter la visière pendant toute la durée de l'exposition aux risques. Quitter la zone de risque dans le cas où la visière de protection sera endommagée. Les visières doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Ne rien poser sur les visières. Lors des déplacements de la marchandise, cet emballage doit rester placé dans un carton résistant. Conserver à un endroit sec, frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil, loin des substances chimiques (vapeurs organiques) et abrasives, à une température comprise entre +5 et +30°C. Un stockage effectué comme indiqué permet de protéger durablement les caractéristiques des visières.

ENTRETIEN

Veiller toujours à nettoyer la visière de protection après utilisation, en débarrassant des brindilles d'herbe et/ou des traces de boue, et en rinçant la surface de l'écran à l'aide d'un détergent. Au besoin, avant de procéder au rinçage, il est recommandé d'immerger la visière pendant quelques minutes



INFORMATIONSBLATT: cod. 197034 - mod. FC 45

Lesen Sie das vorliegende Informationsblatt vor dem Gebrauch und vor der Reinigung des Produktes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen sollen dem Träger bei der richtigen Auswahl und beim Gebrauch der Schutzkleidung helfen. Im Fall eines unsachgemäßen Umgangs mit der Schutzkleidung übernehmen Hersteller oder Handelsvertrieber keine Verantwortung. Das vorliegende Informationsblatt muss gut aufbewahrt werden, solange die Schutzkleidung in Gebrauch ist.

CE Die CE-Kennzeichnung weist darauf hin, dass diese Schutzmaske Teil der persönlichen Schutzausrüstung gemäß der Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG ist und dass sie der Norm EN166:2001 "Persönlicher Augenschutz" den benannten Stelle: CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 31013 Longarone (BL), Italia, n°0530.

ERSTES TRAGEN UND EINSTELLUNGEN

Schutzmaske aufsetzen und die Länge des oberen Querriemens so einstellen, dass der Arretierbolzenmechanismus gut positioniert ist. Die Länge des Schläfenriemens mit dem Drehknopf im Nacken so einstellen, dass er den oberen Umfang des Kopfes ohne zu drücken umschließt. Um die richtige Einstellung der Visierhalterung zu prüfen, den Schutzschirm vor das Gesicht klappen und den Kopf ruckartig nach oben/unten und rechts-links bewegen. Überprüfen, ob sich die Schutzmaske gelöst oder verschoben hat. Den Vorgang wiederholen, bis die optimale Passform erreicht ist. Dann mit den beiden seitlichen Reibsystemen die Kipphälfte des Schutzschirms prüfen, so dass der Schutzschirm bei vorhersehbarem Gebrauch nicht von selbst aufklappt und bei Bedarf mühelos aufzuklappen ist, ohne die Passform zu beeinträchtigen.

GEBAUCH UND AUFBEWAHRUNG

Vor dem ersten Gebrauch den Schutzfilm von der Schutzscheibe entfernen. Vor dem Gebrauch prüfen, dass die Oberfläche des Schutzschirms keine Unregelmäßigkeiten, Sprünge, Dellen, oder andere Mängel aufweist, welche die Sicht oder die Sicherheit einschränken könnten. Die Schutzmaske im gesamten Zeitraum der Exposition gegenüber Risiken tragen. Den Risikobereich verlassen, wenn die Schutzmaske beschädigt wird. Schutzmasken müssen in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. Auf diese nichts Schwarzes stellen. Bei einem Transport muss die Verpackung stets in einem widerstandsfähigen Karton aufbewahrt werden. An einem trockenen, kühlen und belüfteten Ort bei einer Temperatur zwischen +5 und +30 °C aufbewahren, nicht der Sonnenbestrahlung aussetzen und von chemischen Stoffen (organischen Dämpfern) und scheuernden Stoffen fernhalten. Wenn die Lagerungsanweisungen richtig befolgt werden, behält die Schutzmaske lange Zeit ihre Eigenschaften.

PFLEGE

Die Schutzmaske nach jedem Gebrauch reinigen, Gras oder Schmutz entfernen und den Schutzschirm sofort mit Reinigungsfüssigkeit abwaschen. Falls erforderlich, kann die Schutzmaske vor der Reinigung einige Minuten in einer Reinigungsfüssigkeit einweichen, damit sich hartnackiger Schmutz leichter entfernen lässt. Niemals Lösungsmittel, Benzin, Alkohol, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie nur lauwarmes Wasser und neutrale Seife oder einen handelsüblichen Reiniger für optischen Gebrauch. Verwenden Sie zum Trocknen saugfähige Tücher oder weiche Stoffe, um die Schutzmaske nicht zu zerkratzen. Nicht an der Sonne oder in der Nähe von Hitzequellen trocknen.

VERFALLDATUM UND VERSCHLEISS

Für dieses Produkt ist kein Verfalldatum angegeben. Die Lebensdauer des Produktes hängt von der Sorgfalt des Trägers und den Gebrauchsbedingungen ab. Ersetzen Sie die Schutzausrüstung, wenn sich auf der Oberfläche Anzeichen für Schäden wie Kratzer, Sprünge, Verformungen oder Dellen bemerkbar machen. Die Schutzkleidung muss unter Beachtung der örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen entsorgt werden (Mülldeponie, Müllverbrennungsanlage).

KENNZEICHNUNG

Die Schutzmaske ist mit einer Kennzeichnung versehen, die sich aus folgenden Symbolen in der unten angegebenen Reihenfolge und mit der unten angegebenen Bedeutung zusammensetzt. Kennzeichnung und technische Eigenschaften können je nach Modell variieren.

KENNZEICHNUNG DES SCHUTZSCHIRMS

Name des Modells:
Identifizierung des Herstellers:
Optische Klasse:
Mechanische Festigkeit:

FC 45
 NEWTEC
1
B

Symbol	Mechanische Festigkeit
Kein Symbol	Mindestfestigkeit
S	Verstärkte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie
B	Stoß mit mittlerer Energie
A	Stoß mit hoher Energie
T	Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen

CE-Kennzeichen: **CE**

KENNZEICHNUNG DER VISIERHALTERUNG

Name des Modells:
Identifizierung des Herstellers:
Normnummer:
Mechanische Festigkeit:

B1
 NEWTEC
EN166
B

Symbol	Mechanische Festigkeit
Kein Symbol	Mindestfestigkeit
S	Verstärkte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie
B	Stoß mit mittlerer Energie
A	Stoß mit hoher Energie
T	Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen

CE-Kennzeichen: **CE**

Die Visierhalterungen können mehrere Kennzeichnungen haben, da sie für zahlreiche Schutzschirme verwendet werden können. Die geltende Kennzeichnung ist in diesem Fall immer diejenige auf der rechten Seite der Visierhalterung.

OPTISCHE VORAUSSETZUNGEN

Auf Grundlage der Lichtbrechungseigenschaften der Schutzscheibe unterscheidet man zwischen 3 optischen Klassen von 1 bis 3. Klasse 1 weist dabei die geringsten optischen Abweichungen auf (bessere Qualität / längere Nutzung). Schutzscheiben der Klasse 3 (geringere Qualität) können nur über kurze Zeiträume verwendet werden.

WARNHINWEISE

Die angegebenen Sicherheitsmerkmale sind nur dann gewährleistet, wenn die Schutzkleidung sachgemäß angelegt und eingestellt wird und sich in bestem Zustand befindet. Die Sicherheitsmerkmale ändern sich, wenn an der Maske nicht autorisierte Änderungen vorgenommen werden. Die Materialien, auf denen die Visierhalterung hergestellt wurde, könnten bei Berührung mit der Haut allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn Sie eine allergische Reaktion vermuten, legen Sie die Schutzkleidung ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Wenn ein Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen nötig ist, muss die Schutzscheibe direkt nach dem Buchstaben T gekennzeichnet sein, also FT, BT oder AT. Andernfalls ist die Schutzscheibe nur gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit über einer Sehhilfe (Brille) getragen, kann er Stöße / Aufpralle übertragen und damit den Träger gefährden. Schutzschirme mit verstärkter Festigkeit S sollten nicht getragen werden, wenn bei vorhersehbarem Gebrauch das Risiko besteht, von spitzen oder harten Splittern getroffen zu werden.

HINWEISE

Die vorliegende Schutzkleidung wird bei Herstellermängeln ersetzt.
* Im Fall einer Abweichung in den Übersetzungen ist nur die italienische Originalversion geltend und bindend.

Wenden Sie sich für mehr Informationen an:



Eingetragene Gemeinschaftsmarke nr.001240407 in UAMI – Alicante – Spanien



NOTA INFORMATIVA: cod. 197034 - mod. FC 45

Antes do uso e antes de qualquer manutenção ler cuidadosamente a presente nota informativa. As informações contidas a seguir servem para assistir e auxiliar o usuário na escolha e no uso do DPI. O fabricante e o distribuidor não assumirão nenhum responsabilidade em caso de uso errado do DPI. A presente nota informativa deve ser conservada por toda a vida do DPI.

CE A marcação CE indica que estas viseiras são dispositivos de proteção individual em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança contidos na Directiva Europeia 89/686/CEE e que foram certificadas segundo a norma EN166:2001 " Proteção pessoal dos olhos" pelo Organismo Notificado: CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I - 31013 Longarone (BL), Italia, n°0530.

COLOCAÇÃO E REGULAGÃO

Vestir a viseira e regular o comprimento da faixa transversal superior escolhendo a posição mais oportuna do mecanismo de pinos de encaixe. Regular o comprimento da faixa temporal girando o manipulo graduado situado na nuca de modo que esta envolva, sem apertar, a circunferência máxima da cabeça. Para verificar a correcta regulação do regulador da viseira, abaixar o anteparo paralelamente ao rosto e sacudir a cabeça com movimentos bruscos alternados horizontais/verticais. Verificar que a viseira não se tenha movido ou descalçado. Repetir até obter uma colocação óptima. Em seguida regular a intensidade do movimento de basculamento do anteparo por meio dos dois sistemas laterais de fricção de modo tal que o anteparo não possa ser erguido inadvertidamente nas condições previstas de emprego e, por outro lado, possa ser erguido sem dificuldade quando desejado sem prejuízo para o calçamento.

USO E CONSERVAÇÃO

Quando do primeiro emprego tirar a película protetora aplicada no anteparo. Antes do uso verificar que a superfície do anteparo não apresente irregularidades, cortes, amassados, ou tudo quanto mais possa impedir a visibilidade e as características de segurança. Vestir a viseira por todo o tempo de exposição aos riscos. Se a viseira de protecção se danifar deixar a área de risco. As viseiras devem ser conservadas na própria embalagem original. Não apoiar nenhum peso na mesma. Durante a fase de movimentação da macarraria tal embalagem deve ser mantida sempre no interior de uma caixa de papelão resistente. Conservar em local seco, fresco e ventilado, reparado contra os raios solares e afastado de substâncias químicas (vapores orgânicos) e abrasivos a uma temperatura compreendida entre + 5 e + 30 °C. Se a armazenagem for executada conforme indicado a viseira conservará as próprias características por muito tempo.

MANUTENÇÃO

Limpar regularmente a viseira protetora após cada utilização removendo borrifos de grama ou lama e enxaguando imediatamente a superfície do anteparo com o líquido de limpeza. Se necessário, antes de enxáguar, aconselha-se imergir a viseira por alguns minutos no líquido de limpeza para amaciá-la sujeira resistente. Nunca utilizar solventes, gasolina, álcool, detergentes abrasivos ou fortemente alcalinos. Usar óculos de proteção sempre no interior de uma caixa de papelão resistente. Conservar em local seco, fresco e ventilado, reparado contra os raios solares e afastado de substâncias químicas (vapores orgânicos) e abrasivos a uma temperatura compreendida entre + 5 e + 30 °C. Ako se upravljaju skrivno kroz kipom ili mekom tkanicom da ne bi izgrevli vizir, ne sušiti na suncu ili blizu izvora topline.

VENCIMENTO E ENVELHECIMENTO

Para este tipo de produto não existe uma data de vencimento. De facto, a duração de uso depende do cuidado que o usuário dedicará à viseira e das condições de uso. Substituir o DPI se em sua superfície surgirem evidentes sinais de dano como: riscos, cortes, deformações ou amassados. O DPI deve ser despejado observando-se as normas locais em matéria (aterro, incinerador).

MARCAÇÃO

As viseiras protectivas são caracterizadas por uma marcação constituída pelos seguintes elementos, na ordem especificada, dos quais apresentamos o relativo significado. As marcações e as características técnicas podem variar em função do modelo.

MARCAÇÃO DA VISEIRA

Nome do modelo:
Marca de identificação do fabricante:
Classe óptica:
Resistência mecânica:

FC 45
 NEWTEC
1
B

Símbolo	Requisitos de resistência mecânica
Nenhum símbolo	Robustez mínima
S	Robustez incrementada
F	Impacto com baixa energia
B	Impacto com média energia
A	Impacto com alta energia
T	Resistência às partículas com alta velocidade e temperaturas extremas

Marcação de conformidade CE: **CE**

MARCAÇÃO DA VISEIRA

Nome do modelo:
Marca de identificação do fabricante:
Número da presente norma:
Resistência mecânica:

B1
 NEWTEC
EN166
B

Símbolo	Requisitos de resistência mecânica
Nenhum símbolo	Robustez mínima
S	Robustez incrementada
F	Impacto com baixa energia
B	Impacto com média energia
A	Impacto com alta energia
T	Resistência às partículas com alta velocidade e temperaturas extremas

Marcação de conformidade CE: **CE**

REQUISITOS ÓPTICOS

Com base no poder refractivo dos óculos definem-se 3 classes ópticas, de 1 a 3. A classe 1 é aquela com menores desvios ópticos (melhor qualidade/uso prolongado). Os óculos de classe 3 (qualidade inferior) somente podem ser utilizados por breves períodos.

ADVERTÊNCIAS

As características de segurança indicadas somente são respeitadas se o DPI for vestido e regulado correctamente e estiver em perfeito estado de conservação. Se as viseiras tiverem sofrido modificações não autorizadas suas características protectivas alterar-se-ão. Os materiais com os quais o regulador da viseira é fabricado, quando em contacto com a pele, podem vir a provocar reacções alérgicas em sujeitos sensíveis. Caso se note uma reacção alérgica, suspender o uso e procurar um médico. Se for necessária uma protecção contra as partículas com alta velocidade a temperaturas extremas, a viseira deverá estar marcada com a letra T imediatamente após a letra que indica a resistência ao choque, ou seja FT, BT ou AT. Se assim não for tal viseira somente deverá ser utilizada contra partículas com alta velocidade a temperatura ambiente. A viseira para a protecção contra as partículas com alta velocidade vestida sobre óculos de vista pode transmitir choques/impacts gerando, portanto, um perigo para o usuário. As viseiras com robustez incrementada S não deveriam ser usadas quando houver um previsível risco de projecção de fragmentos afiados ou duros.

NOTAS

Em presença de defeitos de fabricação o presente DPI será substituído.
* Em caso de divergência entre as várias traduções, somente a versão em italiano poderá ser considerada a única válida e vinculante.

Para maiores informações dirigir-se à:



Marca Comunitária Depositada n.º001240407 junto ao UAMI – Alicante – Espanha



NAPOMENE O UPORABI: cod. 197034 - mod. FC 45

Prije svake uporabe i održavanja potrebno je pozorno pročitati ovu napomenu. Informacije sadržane u ovim uputama služe da bi pomogle korisniku pri izboru korektnog osobnog zaštitnog sredstva. Proizvođač i distributer ne preuzimaju odgovornost u slučaju nepravilnog korištenja osobnog zaštitnog sredstva. Ove upute potrebno je čuvati tijekom cijelog vijeka trajanja osobnog zaštitnog sredstva.